



**CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA**

**NOMBRE DEL PROYECTO**

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BREÑA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, BENEFICIARIO LUIS CISNEROS HERRERA.

Estado (2 dígitos)	14	<b>Fecha de Verificación</b>	Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	056		23	Diciembre	2019
Nombre de la Localidad	LA BREÑA	<b>Tipo de Obra</b>	<b>Fondo</b>		
Clave de la Localidad	0177		Directa <input checked="" type="checkbox"/>	FISMDF	<input checked="" type="checkbox"/>
No AGEB (13 dígitos)		Complementaria	FISE		


<b>Contribución a la Pobreza (carencia)</b>		<b>Fase de la Obra (Verificación)</b>	Inicio	2019	<b>Fecha</b>	<b>Sistema MIDS</b>	<b>Sistema SRFT</b>	
Servicios Básicos en la Vivienda	X		Proceso			Folio	Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada	X		271701	JAL1904016 60951	
Acceso a Servicios de Salud		<b>Zona (Focalización)</b>	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		<b>No. De Acciones</b>	<b>Unidad</b>		<b>Cantidad</b>
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto			M2	73.04	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)					
No Aplica								

Techo X	<b>Vivienda</b>	Drenaje	<b>Agua y Saneamiento</b>	Camino/Carretera	<b>Urbanización</b>	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	<b>Salud</b>
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas			

**Costo del Proyecto**

Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total
\$47,053.27					\$47,053.27

Fotografías de la Obra



X	Sí		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	X	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link

IN INVENTARIO DE CAPACIDADES Y SOPORTE ADMINISTRACIÓN 2016-2021  
SANTA MARIA DEL ORO

1. LOCALIZACIONES

COORDENADAS  
Latitud = 19.590865°  
Longitud = -102.799019°

LOCALIZACIÓN ESTATAL

LOC-02 1 de 1

[http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/fais2019.pkg\\_proyectos\\_fismdf.fs?pi\\_entidad\\_federativa=14&pi\\_municipio=14056](http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/fais2019.pkg_proyectos_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=14&pi_municipio=14056)

Referencias

BRECHA STA MARÍA- MINAS KM 6, DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD DE AGUACATES 1 KM, CONTINUAS BRECHA ÚNICA KM 3.5, RANCHO PLAYA BONITA CONTI CRUZAS EL RIO 1ER PASO SIGUE KM 2 DISLAVON SIGUES BRECHA 2DO PASO DEL RIO KM 1.5, CONTINUAS 3ER Y 4TO PASO RIO, CONTINUAS A CABALLO 300 M HACIA LA MONTAÑA POR VEREDA.



Reporte de Incidencias

Nombre	Lic. Alonso Lopez Lopez
Puesto	Director de Obra Pública Municipal
Firma	



**CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA**

**NOMBRE DEL PROYECTO**

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO.

Estado (2 dígitos)	14	<b>Fecha de Verificación</b>	Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	056		23	Diciembre	2019
Nombre de la Localidad	LOS AGUACATES	<b>Tipo de Obra</b>	<b>Fondo</b>		
Clave de la Localidad	0199		Directa <input checked="" type="checkbox"/>	FISMDF	X
No AGEB (13 dígitos)		Complementaria <input type="checkbox"/>	FISE		


<b>Contribución a la Pobreza (carencia)</b>		<b>Fase de la Obra (Verificación)</b>	Inicio	2019	<b>Fecha</b>	<b>Sistema MIDS</b>	<b>Sistema SRFT</b>	
Servicios Básicos en la Vivienda	X		Proceso	12		Folio	Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada	X 23		275078	JAL190401 663646	
Acceso a Servicios de Salud		<b>Zona (Focalización)</b>	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		<b>No. De Acciones</b>	<b>Unidad</b>		
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto			X	Cantidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)				M2	148.46
No Aplica								

Techo X	<b>Vivienda</b>	Drenaje	<b>Agua y Saneamiento</b>	Camino/Carretera	<b>Urbanización</b>	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	<b>Salud</b>
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas		Aula, Comedor, Sanitario,	<b>Educación</b>

**Costo del Proyecto**

Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total
\$101,990.10					\$101,990.10

Fotografías de la Obra



X	Si		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Si	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Si	X	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Especifico

Google Maps Link

LOCALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD

MICROLOCALIZACIÓN Coordenadas  
 1.- Latitud 19.576971° Longitud -102.846994°

D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ADMINISTRACION 2015-2021  
 SANTA MARÍA DEL ORO

1.- LOCALIZACIONES

[http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/fais2019.pkg\\_proyectos\\_fismdf.fs?pi\\_entidad\\_federativa=14&pi\\_municipio=14056](http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/fais2019.pkg_proyectos_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=14&pi_municipio=14056)

Referencias

BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO- LAS MINAS KM6, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5, DESVIACIÓN A LA DERECHA 600 M, CONTINUA BRECHA ÚNICA, PASA PUERTA DE HERRERÍA EN CORRAL DE MANEJO EN BRECHA, Y CONTINUA AL PRIMER DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA 200 M DEL CAMINO A MANO IZQUIERDA.

Reporte de Incidencias

Nombre

Alonso Lopez Lopez

Puesto

Director de Obra Pública Municipal

Firma



## NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL SABINO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, BENEFICIARIO OSBALDO FARIAS SANDOVAL.

Estado (2 dígitos)	14	<b>Fecha de Verificación</b>		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	056			23	Diciembre	2019	
Nombre de la Localidad	EL SABINO	<b>Tipo de Obra</b>		<b>Fondo</b>			
Clave de la Localidad	0254			Directa	X	FISDMF	X
No AGEB (13 dígitos)		Complementaria		FISE			
<b>Contribución a la Pobreza (carencia)</b>		<b>Fase de la Obra (Verificación)</b>	Inicio	2019	<b>Fecha</b>	<b>Sistema MIDS</b>	<b>Sistema SRFT</b>
Servicios Básicos en la Vivienda	X		Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada	X	12	236861	JAL1904016 29083
Acceso a Servicios de Salud					23		
Rezago Educativo		<b>Zona (Focalización)</b>	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		<b>No. De Acciones</b>		
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto		Unidad	Cantidad	
No Aplica			Acreditación de pobreza extrema (APE)		M2	68.55	
				X			
Techo X	<b>Vivienda</b>	Drenaje	<b>Agua y Saneamiento</b>	Camino/Carretera	<b>Urbanización</b>	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	<b>Salud</b>
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas			
<b>Costo del Proyecto</b>							
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$45,605.41					\$45,605.41		

Fotografías de la Obra



X	Sí		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	X	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link

LOCALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD

MICROLOCALIZACIÓN Coordenadas  
 i.- Latitud 19.577980° Longitud -102.828809°

LOCALIZACIÓN ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y INFRAESTRUCTURA

1.- LOCALIZACIONES

LOC-01 | 1 de 1

[http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/fais2019.pkg\\_proyectos\\_fismdf.fs?pi\\_entidad\\_federativa=14&pi\\_municipio=14056](http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/fais2019.pkg_proyectos_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=14&pi_municipio=14056)

Referencias

BRECHA STA MARIA- MINAS KM 6, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA A 1 KM, SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DE LOS AGUACATES, CONTINUAS BRECHA ÚNICA KM 2.5, AL PUERTO DE LA MONTAÑA, BAJANDO A DONDE SE ENCUENTRA LA BARRANCA ÚNICA DEL SABINO, SOBRE LA CARRETERA, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA, A 700 M APROX. AL TÉRMINO DE LA BRECHA DE TERRACERÍA, SE UBICA LA OBRA PÚBLICA



Reporte de Incidencias

Nombre	Alonso Lopez Lopez
Puesto	Director de Obra Pública Municipal
Firma	

**CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA**





**NOMBRE DEL PROYECTO**

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, BENEFICIARIOS MACLOVIA BARAJAS Y DELFINO BARAJAS.

Estado (2 dígitos)	14	<b>Fecha de Verificación</b>		Día	Mes	Año		
Municipio (3 dígitos)	056			27	Diciembre	2019		
Nombre de la Localidad	EL TEPEHUAJE	<b>Tipo de Obra</b>		<b>Fondo</b>				
Clave de la Localidad	0052			Directa	X	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)		Complementaria		FISE				
<b>Contribución a la Pobreza (carencia)</b>		<b>Fase de la Obra (Verificación)</b>	Inicio	2019	<b>Fecha</b>	<b>Sistema MIDS</b>	<b>Sistema SRFT</b>	
Servicios Básicos en la Vivienda	X		Proceso			Folio	Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada	X	27	271971	JAL190401661141	
Acceso a Servicios de Salud					12			
Rezago Educativo		<b>Zona (Focalización)</b>	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		<b>No. De Acciones</b>			
Carencia Alimentaria			Localidad 2 grados de rezago social alto				Unidad	Cantidad
No Aplica			Acreditación de pobreza extrema (APE)				M2	369.58
Techo X	<b>Vivienda</b>	Drenaje	<b>Agua y Saneamiento</b>	Camino/Carretera	<b>Urbanización</b>	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario		
Muró		Red Agua Potable		Comedor Comunitario				
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público				
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle				
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta				
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación				
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas				
<b>Costo del Proyecto</b>								
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total			
\$181,397.12					\$181,397.12			

Salud  
Educación  
Urbanización

Fotografías de la Obra



X	Si		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Si	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Si	X	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Especifico

Google Maps Link

LOCALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD

EL TERRAZAL

MICROLOCALIZACIÓN Coordenadas  
 9.- Latitud 19.602636° Longitud -102.944445°

LOCALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD

EL TERRAZAL

MICROLOCALIZACIÓN Coordenadas  
 9.- Latitud 19.599513° Longitud -102.949426°

LOCALIZACIÓN ESTATAL

LOC-01 1 de 1

LOCALIZACIÓN ESTATAL

LOC-01 1 de 1

[http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/fais2019.pkg\\_proyectos\\_fism\\_df.fs?pi\\_entidad\\_federativa=14&pi\\_municipio=14056](http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/fais2019.pkg_proyectos_fism_df.fs?pi_entidad_federativa=14&pi_municipio=14056)

Referencias

**BRECHA SANTA MARÍA DEL ORO - EL TEPEHUAJE KM 5, AL COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA UNA ESCUELA PRIMARIA ÚNICA. AHÍ ESTA LA PRIMER VIVIENDA Y DE AHÍ CONTINUAS 500 M A LA IZQUIERDA CRUZANDO EL RIO, ESTA UN ARROYO QUE ESTA JUNTO A LA VIVIENDA Y DESCARGA AL RIO**



Reporte de Incidencias

Nombre	Lic. Alonso Lopez Lopez
Puesto	Director de Obra Pública Municipal
Firma	